

## Активация интерфейса «виртуальный COM-порт» в сканере Globalpos 9600B



%%EnterSet

Вход в настройки



%%SpecCodeAE

Активировать Virtual COM



%%ExitSet

Выйти и сохранить