


Сканер штрихкода SB2108 Plus



Руководство по обновлению прошивки

СОДЕРЖАНИЕ:

Подготовка прошивки	3
Обновление прошивки.....	6

Подготовка прошивки.


1. Дважды щелкните, чтобы открыть программу.



2. Нажмите “Next”



3. Выберите место для установки программы и нажмите “Next”



4. Нажмите “Next” для подтверждения установки.



5. Нажмите "Next"



6. Завершите установку нажав “Finish”.




Обновление прошивки




1. Запустите приложение для прошивки дважды кликнув на значок




2. Выберите раздел “Firmware”, затем нажмите “Image”, чтобы выбрать файл прошивки.






3. Предварительно нажмите и удерживайте кнопку сканера, затем подключите USBкабель к ПК. Отпустите кнопку после появления загрузки прошивки как на картинке ниже:



4. Нажмите “Yes”



5. После того как прошивка успешно установится, всплывёт окно:



Нажмите “ОК”.

Примечание: После прошивки сканера обязательно удалите драйвер, из системы который был установлен для прошивки, в противном случае сканер не будет работать в ОС Windows